

铁路沿线安全环境典型案例（自然灾害类）



2020年6月27日，重庆市永川区境内，87031次货运列车运行至成渝K347+999处撞上线路左侧坍体，造成机车倾覆，机后1位车辆脱轨，中断正线行车21小时14分，构成铁路交通较大事故。

2019年8月14日，四川省凉山州境内，成昆铁路甘洛段苏雄乡埃岱村岩岱2号至3号隧道间，隧道山体遭暴雨冲刷后发生高位山体垮塌，造成铁路涵洞清淤抢险作业施工人员死亡和铁路线路损毁。



2020年3月30日，湖南省郴州市境内，由济南开往广州的T179次旅客列车运行至京广铁路下行K1855+642处撞上滑塌体，发生列车脱轨事故，造成1名乘警殉职、127人受伤，中断京广下行线行车21小时28分、上行线行车22小时08分，构成铁路交通较大事故。