

铁路沿线安全环境典型案例（火灾类）



2021年3月29日、30日，贵州省六盘水市、安顺市境内，沪昆线K2122+400、K2205+500-K2206+000、K2170+800-K2171+240处发生多起山火，影响多列列车运行。

2020年8月25日，贵州省贵阳市境内，贵开线三江间铁路桥梁下方，某废旧物资回收公司违规搭建的废旧纸品仓库失火，造成铁路桥桥墩部分表面保护层剥落，影响铁路运输安全。约谈属地市区级人民政府、铁路运输企业相关站段；对涉事公司进行行政处罚，责令停业整顿，属地综合行政执法局、市场监督管理局、属地镇人民政府相关负责人被行政处分。



2011年5月14日，京沪高铁K11+500处，铁路桥下某个体经营商户堆放水果箱的仓库起火，造成63号桥墩和梁体内的电缆被烧损，中断行车1小时20分钟。